

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Управления
Муниципального района
Анучинскому району
департамент труда
и социального развития
Приморского края
В.В.Потерба
«29» января 2018г.



Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
(здания МБДОУ детского сада с. Новогордеевка)
№ 2 ОП - 105-19

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края»

1.2. Адрес объекта 692311, ул. Пионерская, 5, с. Новогордеевка, Анучинский район, Приморский край, Россия

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на 1 этаже, 306 кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да,); 400 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта без капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края»

краткое наименование МБДОУ детский сад с.Новогордеевка

Юридический адрес организации (учреждения) 692311, ул. Пионерская, 5, с. Новогордеевка, Анучинский район, Приморский край, Россия

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности муниципальная

1.10 Территория принадлежит муниципальная

1.11 Вышестоящая организация Казенное учреждение « Муниципальный орган управления образованием Анучинский район Приморский край»

1.12 Адрес вышестоящей организации 692300, Россия, Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Слизкова, 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образовательная деятельность

2.2 Виды оказываемых услуг :

осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети с 2 мес. до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

Инвалиды всех категорий

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

35 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пригородный маршрут автобуса №102, 583.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да, нерегулируемый*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У,О) ДУ(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,С,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДП-В

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У) ДЧ-И (С) ДУ-(К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (С,К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧИ доступно (О,Г,У) доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт + текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт + текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2019 г. в рамках исполнения — Подпрограммы социальной поддержки инвалидов «Доступная среда муниципальной программы «Развитие социально — культурной сферы Анучинского муниципального района на 2018 — 2019гг» «в последующие годы в рамках целевых программ и планов»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ для категории (УОГ) условно доступно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование Администрация Анучинского муниципального района требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте МБДОУ детского сада.Новогордеевка
Дата : _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29 января 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № 2 от « 29 января 2018 г.

3. Решения Комиссии от «29» января 2018г.

отдела по Анучинскому
муниципальному району
департаamenta труда
и социального развития
Приморского края
В.В.Потерба
«29» января 2018г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2 ОП - 105-19**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края»

1.2. Адрес объекта 692311, ул. Пионерская, 5, с. Новогордеевка, Анучинский район, Приморский край, Россия

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на 1 этаже, 306кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да,); 400кв.м.

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта без капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края»
краткое наименование МБДОУ детский сад с.Новогордеевка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692311, ул. Пионерская, 5, с. Новогордеевка, Анучинский район, Приморский край, Россия

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания , обучения развития детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Пригородный маршрут автобуса № 102, 583. До остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	№ 1	№ 1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У,О)	№ 2	№ 2

		ДУ(К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,С,О)	№ 3	№ 3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	№ 4	№4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У) ДЧ-И (С) ДУ-(К,О)	№ 5	№ 5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (С,К)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДПВ доступно всем категориям

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт + текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт + текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2019г. в рамках исполнения — Подпрограммы социальной поддержки инвалидов «Доступная среда муниципальной программы «Развитие социально — культурной сферы Анучинского муниципального района на 2018г. -2019гв последующие годы в рамках целевых программ и планов»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ для категорий (У.Г.О) и условно доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) обеспечение условной доступности

4.4. Для принятия решения требуется, требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии администрации Анучинского муниципального района требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;- не требуется
согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да требуется Обращение в администрацию Анучинского муниципального района Приморского края с ходотайством об осфальтном покрытии

4.4.6. другое не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте МБДОУ детского садас.Новогордеевка

5.Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фото фиксации на объекте на 6 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ (схема) на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения у объекту)

Руководитель

Рабочей группы заведующей МБДОУ детского сада с. Новогордеевка

Л.А.Пинчук

(Должность, Ф.И.О)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

- 1) Главный консультант отдела по Анучинскому
Муниципальному району департамента труда и
Социального развития Приморского края Б.А. Шилин
(Должность, Ф.И.О)
- 2) Специалист отдела архитектуры и строительства Т.А. Ковальчук
(Должность, Ф.И.О)
- 3) Председатель районного обзества инвалидов Г.П.Козленко
(Должность, Ф.И.О)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)

Управление решение согласовано «29» января 2018г(протокол №1)
рабочей группой по реализации мероприятий по формированию доступной среды

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детского сада с. Новогордеевка, ул.Пионерская, 5, с. Новогордеевка,

Анучинский район, Приморский край

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Не выявлено	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1,2,3	имеются неровности, неглубокие ямы, выбоины.	К,О,С	асфальтирование	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не выделено парковочное место	К,О	Выделить парковочное место с нанесением контуров и установкой знака	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Плохое асфальтовое покрытие. Выделить одно парковочное место для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание	К,О,С	Тек. ремонт асфальтированного покрытия. Выделить парковочное место с нанесением контуров и	ТР

								установкой знака	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
территория прилегающая к зданию МБДОУ детского сада с. Новогордеевка	ДП – И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	№ 1	№ 1,2,3	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: территория прилегающая к зданию доступна полностью всем

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию доступна полностью всем

фото №1,2,3

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию доступна полностью всем
Фото № 1



фото 2



Фото 3



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 2 ОП № -105-19 от « 29 » января 2018г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание детского сада**МБДОУ детского сада с. Новогордеевка, ул.Пионерская, 5, с. Новогордеевка,Анучинский район, Приморский край

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2	Отсутствуют поручни Перенести кнопку вызова	О,С	Установка поручней Перенос кнопки вызова	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К,О	Установка пандуса	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	Не выявлено	К,О	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2	Порог 0,2 м	К, О	Занижение порога (установка переносного пандуса)	ТР
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют поручни на лестнице, отсутствует пандус, порог 0,2 м	К, О	Установка поручней, Установка пандуса, Занижение порога (установка переносного пандуса)	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
вход в здание МБДОУ детского сада Новогордеевка	ДЧ-И (С,Г,У,О) ДУ(К)	№2	2	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения обслуживания всех групп инвалидов необходимо увеличение дверного проема и занижение порога в здании детского сада.

фото№ 2

Фото № 2



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 2 ОП №105-19 от «29» января 2018 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ детского сада с. Новогордеевка, ул.Пионерская, 5, с. Новогордеевка,Анучинский район, Приморский край

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№3	3	Не выявлено	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	№2	2	Не выявлено	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№6	№6	Порог более чем 0,014 м	К,С	Занизить порог чтоб каждый элемент был не более 0,014 м.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Порог более чем 0,014 м	-	Занижение порога чтоб каждый элемент был не более 0,014 м.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
пути движения внутри здания МБДОУ детского сада с.Новогордеевка	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,С,О)	№3	3	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Пути движения доступны частично избирательно всем категориям

Фото № 3, 6

Фото № 3



фото №6



I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ детского сада с. Новогордеевка, ул.Пионерская, 5, с.
Новогордеевка,

Анучинский район, Приморский край

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№4	№4	Не выявлены	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет замечаний			

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации
--	------------------	-------------------	----------------------------------

Наименование структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
зона обслуживания инвалидов МБДОУ д/садас.Новогордеевка	ДП-В	№4	4	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью

Фото 4



Фото № 4

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет мест приложения труда

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем, **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет жилых помещений

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 2 ОП № 105-19 от « 29 »
января 2018 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МДДОУ детский сад с.Новогордеевка Анучинский район, Приморский
край

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№5	5	Дверной проем менее 0,9 м, размеры комнаты мене 1,65*1,8 м, Унитаз без опор для рук и спины. Краны с раздельным управлением воды.	К	Увеличение дверного проема. Увеличение комнаты. Установка опор для рук и спины.	ТР, КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Дверной проем менее 0,9 м. размеры комнаты мене 1,65*1,8 м. Унитаз без опор для рук и спины. Краны с раздельным управлением воды.		Увеличить дверной проем. Увеличение комнаты. Установка на унитаз опор для рук и спины. Замена кранов на краны с рычажной рукояткой	ТР, КР

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации
--	-----------	------------	---------------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения здания детского сада (туалетные комнаты)	ДП-И(Г,У) ДЧ-И (С) ДУ-(К,О)	№5	5	Капитальный ремонт + текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно -гигиеническое помещение не доступны всем категориям инвалидности



Фото № 5



φωτο№5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 2 ОП №105-19 от «29 » января 2018

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**МБДОУ детского сада с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5,
с. Новогордеевка,Анучинский район, Приморский край

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	7	7	Не выявлено	-	-	ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует селекторная связь	С	Установка селекторной связи	ТР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствие тактильных средств в местах движения и получения услуги	С	приобретение тактильных средств	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует селекторная связь и тактильные средства		устройство селекторной связи и приобретение тактильных средств	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
система информации в МБДОУ детском саду №14 с. Новогордеевка	ДП-И (Г, У, О) ДЧ-И (С, К)	7	7	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: для обеспечения доступа к зоне обслуживания всех групп инвалидов предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информации с указанием движения и получения места услуги



Фото №7

План – схема МБДОУ детского сада с. Новогордеевка



№1 Вход на территорию

№2 Дверь входная

№3 Путь движения внутри здания

№4 Кабинетная зона обслуживания

№5 Туалетная комната

№6 Путь эвакуации

№7 Система информации

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ детского сада

с. Новогордеевка

Л.А. Пинчук

«29» января 2018г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
(здания МБДОУ детского сада с.Новогордеевка)
2 ОП № 105-19

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края.»
- 1.2. Адрес объекта ул. Пионерская,5, с. Новогордеевка, Анучинский район, Приморский край
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
часть здания на 1 этаже 306 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 400 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта без кап. ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края.»
краткое наименование: МБДОУ детский сад с. Новогордеевка
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692311, ул.Пионерская,5, с.Новогордеевка, Анучинский район Приморский край
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности Муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Казенное учреждение «Муниципальный орган управления образованием Анучинского района Приморского края»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул.Слизкова с.Анучино, Анучинский район, Приморский край, фактический адрес: ул.Слизкова д.5, с.Анучино, Анучинский район, Приморский край

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

образовательная деятельность

2.2 Виды оказываемых услуг

осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным программ: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте, обучение очно,

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)

дети с 2 мес до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

Инвалиды всех категорий

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

35детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пригородный маршрут автобуса №102, 583 до остановки .

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не имеется**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом 35-101-2001

СП

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт + текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт + текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания